

## Dinamómetros POISE

Serie de dinamómetros POISE con transmisión inalámbrica de peso.

### **Garantía de 5 años.**

La celda de carga resiste fuerzas de doblez y pares torcionales. El indicador POISE BC-35 le da al dinamómetro las funciones de impresión de etiquetas, registro de datos, retransmisión de peso por red, a pizarrón electrónico o a terminal manual entre otras. Diseño de gabinete que protege a la celda de carga y tarjeta electrónica contra los golpes y maltratos que se dan comúnmente en las grúas viajeras.



Dinamómetro 20 ton

Indicador POISE BC-35

## Especificaciones Técnicas

**Factor de seguridad:** Celda de carga diseñada con factor de seguridad de 4 veces la capacidad.

**Display:** Indicador POISE BC-35 que recibe por radio frecuencia la señal de la celda de carga. Seis dígitos de 0.56" de alto de Segmentos LED rojo brillante. Indicaciones de sobrecarga, batería baja, estatus de tara (bruto o neto), unidades de medición.

**Funciones:** Pesaje en kg/ lb, conteo de piezas, verificación BAJO-OK-ALTO por peso o por piezas, definición de peso de tara por muestra, teclado o memoria. Manejo de base de datos configurable para registro de pesadas, tabla de LOG con función automática, función de impresión con etiquetas definidas por usuario y función automática de auto impresión, siete señales de entrada / salida.

**Comunicación:** Un puerto serial RS 232 para conectar impresora, PC, lector de código de barras, convertidor de red serial a ethernet o WIFI.

**Alimentación de celda de carga:** Paquete de baterías recargables de NiMH 2000mAh.

**Alimentación de indicador:** Fuente de poder integrada con voltaje de entrada de 110 VAC a 220 VAC.

**Gabinete de celda de carga:** Diseño de gabinete construido con placas de acero precisamente cortadas con placas internas para protección contra golpes. Placas de neopreno que proporcionan un menor peso al gabinete y absorben golpes.

## Accesorios

Impresoras de ticket, o etiquetas

Pizarrón remoto con dígitos de 10cm, 15 cms y 20cms

Terminales manuales para ver lectura y generar registros de peso

Convertidor serial a red ethernet o wifi

Tarjeta de relevadores para controlar salidas de alarmas o torretas



Pizarrón remoto




Terminal Manual



Impresora Zebra

## Dimensiones



Capacidad	Resolución	A	B	C	D
20 ton	10 kg	559 mm	116 mm	485 mm	59 mm
30 ton	10 kg	731 mm	155 mm	618 mm	73 mm
50 ton	20 kg	1024 mm	237 mm	864 mm	106 mm